

SZKTV 2011

Karosszerialakatos



A Szakma Kiváló Tanulója Versenyt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) rendezte 2011. április 6–8-a között a győri Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégiumban. A járműfényszedő szakképesítés (OKJ-szám: 31 525 03 1000 0000) versenyének gyakorlati feladatai az alábbiak voltak:



AUDI TT gépkocsi üléstámasztó bakjának elkészítése rajzokon megadott és jelölt méretek szerint. Hegesztés műveleti sorrend tervezése, AFI védőgázos ívhegesztés.

Sérült karosszériaelem kézi és kisgépes hidegegyengetése, szükség esetén meleg egyengetése, valamint fényezésre történő előkészítése.



Karosszériaelem korrodált részének javítása (pótlás). A pótláshoz szükséges javító rész elkészítése (mérés, előrajzolás, kivágás, hajlít-

Helyezés	Név	Iskola neve
1.	Juhász Péter	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Győr
2.	Terstyánszky Krisztián	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Győr
3.	Zernovác Péter	Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium, Szombathely
4.	Kocsis Gábor	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Győr
5.	Csillag Jácint	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Győr
6.	Sövényházi József	Galamb József Szakképző Iskola, MOK tagintézmény, Makó
7.	Farkas Zsolt	Dunaferri Szakközép- és Szakiskola, Dunaújváros
8.	Nagy Gábor	Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Szolnok
9.	Király Károly	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény, Hódmezővásárhely
10.	Bagi Béla	Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Szolnok

tás, peremezés stb.), majd a javítás elvégzése (ívhegesztés, ragasztás, forrasztás stb.) Személygépkocsi-ajtó sarokrészének javítása, lemezből 80x80-as javítódarab elkészítése. A horpadt elemrész egyengetése. Hegesztésekhez védőgázos fogyóelektródás ívhegesztő eljárással.



Gépjármű első ajtó ablakemelő szerkezet cseréje.

Húzatópadon lévő Peugeot 407 típusú gépjármű sérült karosszéria-alvázának hibafelmérése mérőpontok alapján, elektronikus mérőrendszerrel. A javításhoz szükséges javítási technológiák, a megbontási sorrend, a megbontáshoz szükséges szerszámok, gépek és berendezések meghatározása.