

Visszahívások

Márka	Modell	Gyártási idő	Hibaok	Hibajelenség	Intézkedés
Chevrolet	Cruze	2011-es modellév	Hiányzó záróanyacsavar a középső ülőlap övénel.	Lecsökkent visszatartó képesség balesetkor.	Anyacsavart felszerelni.
Ducati	Diavel	2010. szeptember 23. – 2011. május 12.	Hibás csavarrögzítés a hátsó lengőkar és a rendszám táblatartó között.	A rendszám táblatartó lelazul.	Kicserélni a láncvédőt (acél a sárgaréz betétek helyett).
Honda	VT 750 CS	2010	A dőlésszenzor hibás szerelése.	3000 1/min felett a szenzor borulást érzékel, a motor leáll.	Kicserélni a szenzort.
Honda	Civic (négyajtós), FR-V benzinmotorral	2008–2010	A vízszivattyú szíjtárcsa-csavarjának lazulása vagy törése.	Lelazul a szíjtárcsa, szíjhajtás megszűnése, motor túlmelegedése stb.	Kicserélni a csavarokat.
Honda	Accord (CU3), Accord Tourer (CW3) dízel-motorral és részecszeszűrővel	2009–2011 modellévek	Szoftverhiba a motorvezérlőben.	A motorolaj felhígul és szintje megemelkedik a regeneráció alatt, motor megszalad, motorhiba.	Szoftverfrissítés.
Kawasaki	LX 250	2009–2011 modellévek	Játék a tüzelőanyag-tartály és a gumicsillapító között.	A tüzelőanyag-tartály tartója eltörik, szivárgás.	Kicserélni a tüzelőanyag-tartályt.
			Hibásan szerelt kábelkorbács.	Vízbeszivárgás a motorvezérlő egység és a dőlésszög szenzor csatlakozóiba, korrózió.	Kicserélni az érintett alkatrészeket.
			A befecskendezés kábelének hibás szerelése.	A kábel megsérül, befecskendezés megszűnik.	A kábelt másutt elvezetni, adott esetben kicserélni.
Kia	Magentis 5 sebességes automata váltóval	2005–2007. június 13.	Hibásan szerelt kapcsolóhuzalozás.	A választókar gömbcsatlakozása kilazul, a kiválasztott P fokozat ellenére a gépjármű elgurulhat.	Ellenőrizni a kapcsolóhuzalozást, adott esetben beszerezni egy perselyt.
Nissan	Qashqai (J10), Qashqai +2 (JN10) 2,0 literes benzinmotorral (MR20) és CVT váltóval	2010. augusztus 27. – 2011. február 18.	Szerelési hiba: a fékvezeték a főfékhenger és az ABS-egység között túl közel kerül a CVT-váltóhoz.	A fékvezeték megsérül, szivárgás, csökkent fékteljesítmény.	Ellenőrizni a fékvezeték helyzetét, adott esetben kicserélni a fékvezeték.
Renault	Mégane III, Fluence	2009. október 01. – 2010. február 12. (a bursai gyárból), 2009. október 01. – 2010. március 12. (a palenciai gyárból)	Szerelési hiba: a kormányoszlop csuklójának anyacsavarja közel van az elektromechanikus kormány szervó kábelkötegéhez.	Megsérülhet a kábelköteg, a rásegítés megszűnhet.	Rögzíteni a kábelköteget egy gyorskötegelővel.



Suzuki	GSX, GSF, GSR, VLR, Hayabusa	2008–2010 modellévek	A generátor feszültség szabályozójának és egyenirányítójának hibás szerelése.	Híányos kontaktus a házzal. A feszültség szabályzó és egyenirányító modul túlmelegszik.	Kicserélni a modult.
Volvo	S60, XC60 soros négy- vagy öthengeres benzinmotorral	2011-es modellév	Hibás csatlakozódarab a tüzelőanyag-vezetékben.	Szivárgás a csatlakozódarabnál.	Kicserélni a tüzelőanyag-vezetékét.
Volvo	S60, V60, V70, S80 1,6 l-es benzin- vagy dízelmotorral	2011–2012-es modellévek	A szervokormány egyik visszafolyó-vezetékénél a gyorscsatlakozóban lévő feszítőrugó kilágyl.	Szivárgás a gyorscsatlakozónál. Szervorésigítés megszűnik.	Kicserélni a felső visszafolyóágat.
Volvo	XC90 mind-egyik motorral (kivéve 3,2 l-es benzines)	2011-es modellév	Hibás anyagspecifikáció és hibás szerelés a kormánygépből.	Szivárgás a kormánygépnél, szervorésigítés megszűnik.	Kicserélni a kormánygép belső vezetékeit.
Yamaha	FJR 1300 A (RP 13)	2010–2011; alvászám-intervallum JYARP13A0000005957... 6291	Hibás első féklámpa-kapcsoló.	Kontakt beszorul, a féklámpa nem világít.	Kicserélni a féklámpa-kapcsolót.
Yamaha	FJR 1300 A/AS (RP 13)	2006–2009; alvászám-intervallum JYARP131000000301... 8585, JYARP13000000011... 5174, JYARP135000000301... 1887, JYARP131E000000301... 1027	Hibás testcsatlakozás.	Sok villamos fogyasztó azonos időben történő használatakor melegedés, deformáció és olvadás a testcsatlakozásnál, az elektronika megszűnik.	Ellenőrizni a kábelkorbácsot, beépíteni egy segédkábelkorbácsot (a sérülések még nem felismerhetőek) vagy kicserélni az egész kábelkorbácsot (a sérülések már felismerhetőek).

Jogszabályváltozás a P és E rendszámok használatában

A 2011. szeptember elsejétől érvényes módosítások.

1. A P betűjelű ideiglenes rendszám-tábla kiadásának, használatának különös szabályai

1. § (1) Kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszám-táblát kell kiadni a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemben jogosult szervezetnek, vállalkozásnak, a fő tevékenysége szerint járműgyártásra, járműjavításra jogosult szervezetnek, vállalkozásnak, a közlekedési kutatóintézetnek, valamint egyéb olyan vállalkozásnak vagy intézménynek, amelynek tevékenysége indokolja a még forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból ideiglenesen kivont, javítás alatt álló vagy kereskedelmi célból történő szállítása során a jármű ideiglenes részvételét a közúti forgalomban.

(2) A P betűjelű ideiglenes rendszám-táblával ellátott jármű használata az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott járműjavításra jogosult szervezet, vállalkozás részére kiadott P betűjelű ideiglenes rendszám-táblával ellátott járművet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a járműszerelői tevékenység önálló végzéséhez előírt képesítéssel.

(4) A P betűjelű ideiglenes rendszám-táblával ellátott járműnek a közúti forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.

(5) A P betűjelű ideiglenes rendszám-táblával ellátott járművel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos. A korlátozás alól az engedélyező közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat.

(6) A P betűjelű ideiglenes rendszám-táblával ellátott jármű esetében az (5) bekezdésben meghatározott személy- és teherszállítás, illetve vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármű ezen jellemzőinek megismerésére irányul. A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban előírt korlátozásokon túl egyéb indokolt megszorításokat rendelhet el, így különösen útvonalbeli, területi és időbeli korlátozásokat írhat elő. Erőről és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentésről határozatot hoz.

2. Az E betűjelű ideiglenes rendszám kiadására vonatkozó korlátozás

2. § A regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó jármű tulajdonosa részére a járműhöz a külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett az E betűjelű ideiglenes rendszám-tábla és az ideiglenes forgalomban tartási engedély egy alkalommal adható ki.