


Izzócsere – VW Polo (9N) 1,4 | TDI

(2001-től gyártott modellek)




1. A vezetőoldali tompított izzó cseréje. Annak érdekében, hogy megfelelően hozzáférjünk a fényszóró hátuljához, szereljük le az akkumulátorburkolatot az ábrán jelzett rögzítőfül oldásával és enyhe balra fordításával!



2. A tompított izzót burkoló gumifedelelet távolítsuk el! Az elektromos csatlakozót húzzuk le az aljzatáról, majd a rögzítőgyűrűt fordítuk el balra! Húzzuk ki a helyéről az izzót, majd cseréljük ki!



3. A vezetőoldali irányjelző izzó cseréje. A takarófedelelet fordítsuk el balra, majd távolítsuk el a helyéről! Az irányjelző izzó foglalatát fordítsuk el ütközésig balra, majd vegyük ki a helyéről az izzóval együtt! Cseréljük ki az izzót!




Vezetőoldali távolsági fény és városi fény izzójának cseréje. Ennek a két izzónak a cseréjéhez ki kell szerelnünk az akkumulátort a helyéről. A művelet megkezdése előtt ne felejtjük el feljegyezni a rádió kódját. Az akkumulátor kiszerelése után az izzókat takaró gumifedelelet távolítsuk el a helyükről! Oldjuk a távolsági fényszóróizzót rögzítő fémkengyelt, majd húzzuk le az izzóról az elektromos csatlakozót! A városi fény izzóját foglalatával együtt húzzuk ki a helyéről! Cseréljük ki az izzókat!




Az utasoldali tompított izzó cseréje. A tüzelőanyag-szűrő rögzítőcsavarját csavarozzuk ki (Torx 40)!



A tüzelőanyag-szűrőt fektessük óvatosan az oldalára! A klímával szerelt járműveknél ügyeljünk a hűtőközeg gumicsöveire, nehogy megsértsük vagy megtörjük őket!




Csak vékony és hajlékony kézzel tudjuk elérni a gumi takarófedeleket az utasoldalon! Ha nem férünk hozzá a burkolathoz, le kell szerelnünk a helyéről a hűtőfolyadék kiegyenlítő tartályát!



A hűtőfolyadék kiegyenlítő tartályán lévő elektromos csatlakozót oldjuk (1-es számmal jelölt), majd a vezetékköteget felfelé húzzuk ki a rögzítőfülekből (2-es és 3-as számmal jelölt)! Oldjuk a tartályt rögzítő anyákat, majd a csövek leszerelése nélkül fektessük az oldalára!

Az utasoldali irányjelző izzó, távolsági fény és városi fény izzójának cseréje. A vezetőoldalnál vázoltak szerint járjunk el az izzók cseréjénél, értelemszerűen itt nem kell kiszerezni az akkumulátort.

A kiszert alkatrészeket fordított sorrendben szereljük vissza. Ellenőrizzük az izzók megfelelő működését az ismert szakmai gyakorlatnak megfelelően. Végezzük el az előrevilágítás-szabályozás alapbeállítását.



Világelső*

Első beszállító a következő autógyáraknál: Alfa Romeo · AMG Mercedes · Aston Martin · Audi · Bentley · BMW · Citroën Daewoo · Daihatsu · Ferrari · Fiat · Ford · General Motors Honda · Hyundai · Isuzu · Jaguar · Kawasaki · Kia · Lancia Lexus · Lotus · Maserati · MCC (SMART) · Mazda · Mercedes Mitsubishi · Nissan · Opel · Peugeot · Renault · Rolls-Royce Rover · Saab · Seat · Skoda · Subaru · Suzuki · Toyota · VW Volvo

*a világon legtöbbet eladott gyújtógyertya

