

Speciális olaj hibridautók klímakompresszorához

A hibrid hajtású autók általában rendelkeznek elektromosan hajtott klímakompresszorral. A Toyota és a Lexus hibrid autóit egy háromfázisú váltóáramú erőforrással szerelik, előbbi esetén 201,6, utóbbinál 288 volt feszültséggel. Mivel a hagyományos hűtőgépolaj kismértékben elektromos vezető, ezen autók klímakompresszorának szervizekor amennyiben az olajat cserélni vagy frissíteni kell, egy speciális olajra van szükség. Egyébként fennáll a veszély, hogy az üzemi feszültség áterjed a kompresszorházra is. Az olaj gyártója az amerikai BG Products, jelölése ISO 406 POE vagy DensOil 11, esetleg ND 11.



A Valeo 4 részes kuplungszett (KIT 4P) kínálata

826317	VOLKSWAGEN Bora (98>2005), Golf III (91>99), Passat (93>97), Polo (97>) 1.9 TDI VOLKSWAGEN Golf IV (97>), New Beetle (98>2001), New Beetle (2001>) 1.8 i T 20V, 1.9 TDI AUDI A3 (96>2003) 1.8 i T 20V, 1.9 TDI, TT (98>2006) 1.9 TDI SEAT Leon (99>), Toledo (98>2004) 1.9 TDI, Cordoba (99>2002), Ibiza (99>) 1.8 i T 20V, 1.9 TDI SKODA Octavia (96>2000), Octavia (2000>) 1.8 i T 20V, 1.9 TDI
835000	FORD Transit (2000>) 2.4 TDDi 16V, 2.4 TDCi 16V
835001	CITROËN C5 (2001>2004), C8, Evasion, Synergie, Jumpy 2.0 HDi PEUGEOT 406 (99>2004), 607 (2000>2004), 607 (2004>), 806, 807 2.0 HDi PEUGEOT Expert (95>2003), Expert (2004>) 2.0 HDi FIAT Ulysse (98>2002), Ulysse (2002>), Scudo (95>2003), Scudo (2004>) 2.0 JTD
835003	VOLKSWAGEN Transporter (F70) (90>96), Transporter (F7D) (96>2003) 2.4 D, 2.5 TDI 88 PS
835007	PEUGEOT 307 (2001>2005) 2.0 HDi 107 PS (Engine Code DW10ATED/L4)
835008	CITROËN C5 (2001>2004), C8 2.2 HDi 16V PEUGEOT 406 (99>2004), 607 (2000>2004), 607 (2004>), 807 2.2 HDi FIAT Ulysse (2002>) 2.2 JTD
835012	VOLKSWAGEN Passat (96>2000), Passat (2000>2005) 1.9 TDI 115 PS, 131 PS AUDI A4 (94>2000), A6 (97>2001) 1.9 TDI 115 PS SKODA Superb (2001>) 1.9 TDI
835015	IVECO Daily (99>2004) 2.3 TD
835019	FORD Focus (98>2001), Focus (2001>2003) 1.8 TDCi FORD Tourneo Connect, Transit Connect 1.8 TDCi
835020	FORD Mondeo (2000>2003) 2.0 DI 16V
835021	FORD Fiesta (03/02>), Fiesta (10/05>), Fusion (06/02>) 1.4 TDCi + ESP MAZDA 2 (03/03>08/05) 1.4 MZ-CD
835026	AUDI A4 (04/01>12/04), A6 (06/01>01/05) 1.9 TDI VOLKSWAGEN Passat (05/01>05/05) 1.9 TDI
835029	VOLKSWAGEN LT II (07/97>06/01) 2.5 TDI
835035	VOLKSWAGEN Golf V (10/03>), Golf Plus (01/05>), Passat (03/05>03/06), Touran (02/03>) 1.9 TDI VOLKSWAGEN Caddy (02/04>) 1.9 TDI AUDI A3 (05/03>) 1.9 TDI SEAT Altea (04/04>), Leon II (07/05>), Toledo (09/04>02/06), Octavia II (05/04>) 1.9 TDI
835037	VOLKSWAGEN LT II (05/99>) 2.5 TDI
835040	AUDI A4 (94>2000) 1.8i T 20V, 1.8i T 20V, A4 (2000>2004) 1.8i T 20V, 2.0FSI, A4 (2004>) 1.8i T 20V, 2.0i 20V, AUDI A6 (94>2001) 1.8 i 20V, 1.8i T 20V, A6 (2001>2004) 1.8i T 20V, 2.0i 20V SKODA Superb (2001>) 1.8i T 20V, 2.0i VOLKSWAGEN Passat (96>2000) 1.8i, 1.8i T 20V, Passat (2000>2005) 1.8i T 20V, 2.0i 20V
835041	AUDI A4 (2000>2004) 1.9 TDI SKODA Superb (2001>) 1.9 TDI VOLKSWAGEN Passat (96>2005) 1.9 TDI

Szervizberendezés?

www.metker.hu