

Mahle technikai információ

LEVELEK A VÍZELVEZETŐKBEN

Az őszi hónapokban a lehulló falevelek sok bosszúságot okozhatnak, hiszen a vízvezető csatornák megtelhetnek, eltömődhetnek, így az eső és az olvadó hó más utat keres magának.

Az utastéri levegőszűrőt (vagy pollenszűrőt) úgy helyezik el, hogy normál esetben ne érje sem esővíz, sem felfröccsenő folyadék, hiszen az a szűrőt is tönkretelheti, rosszabb esetben pedig elektromos hibákat is okozhat. Ha az ügyfél arra panaszkodik, hogy az autó ablakai a megszokottnál jobban párá sodnak vagy kellemetlen szag terjeng az utastérben, mindenképp érdemes megnézni az utastéri levegőszűrőt. Főleg a motortérből cserélhető, könnyen elérhető szűrők vannak kitéve a falevelek okozta veszélynek. Kiemelten az őszi és a téli szezomban gyakran kell ellenőrizni és megtisztítani a vízvezetőket, az utastérszűrőt pedig a gyártói előírásoknak megfelelően (általában évente vagy 15 ezer km-enként) kell cserélni. ■



Falevelek zárják el a vízvezető csatornákat.



Vízlefolyó az akkumulátor alatt.

MAHLE
Driven by performance