

A karosszériaajavítás és -fényezés biztonsági szabályzata

(Kivonat a gépjárműjavítás biztonsági szabályzata rendeletről, mely a 136/2004. (XII. 16.) GKM rendelet melléklete.)

- | | | |
|---|---|---|
| <p>6. A MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI (kivonat)</p> <p>6.10. <i>Fényező-, szárítóhelyiségek</i></p> <p>6.10.1. A festőhelyiségek és festékbevonat-szárító helyiségek kialakításának meg kell felelni a vonatkozó szabvány előírásainak, vagy azzal legalább egyenértékű követelményeknek.</p> <p>6.10.2. A kombinált fényező-szárító fülke biztonságtechnikai szempontból ki kell elégítse a vonatkozó biztonsági előírást, vagy azzal legalább egyenértékű követelményeket.</p> <p>6.10.3. Festőhelyiségben a mesterséges szellőztetés mértékét az időegység alatt felhasznált legnagyobb anyagmennyiség vegyi összetétele, párolgási jellemzői alapján úgy kell meghatározni, hogy a légtérben a különböző oldószerek koncentrációja ne haladja meg az előírt egészségügyi határértékeket.</p> <p>6.10.4. A fényező-előkészítő helyiség padozatát szikramentes, a falakat könnyen tisztítható burkolattal kell ellátni.</p> <p>8. MUNKAÉGÉZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK (kivonat)</p> <p>8.15. <i>Karosszériaajavítás</i></p> <p>8.15.1. A gépjárművek emelése és alábakolása előtt meg kell győződni a támasztófelületek állapotáról. Korrodált felület alátámasztásra nem vehető igénybe.</p> <p>8.15.2. A gépjármű alábakolását, rögzítését úgy kell elvégezni, hogy az alváz vagy karosszéria a javítási műveletek során stabil maradjon.</p> <p>8.15.3. Felépítmény javítását méretétől függően munkavállányról kell végezni.</p> | <p>8.15.4. A nyílt lánggal, szikraképződéssel járó tevékenység végzésére a 8.5.14 pont rendelkezéseit kell alkalmazni.</p> <p>8.15.5. Ívhegesztés végzése esetén a környezetben tartózkodók védelmére fényt át nem eresztő, nem éghető anyagból készült háttároló ernyőt kell alkalmazni.</p> <p>8.15.6. A karosszériaáthúzó berendezést kialakításától függően úgy kell elhelyezni, telepíteni, hogy a berendezés körül elegendő hely álljon rendelkezésre a működtetés és a javítási tevékenység biztonságos végzéséhez.</p> <p>8.15.7. Karosszériaelemek kihúzására sérült, kopott szorító- és feszítőelemeket használni nem szabad.</p> <p>8.15.8. Húzóató láncként előírt teherbírású, műbizonylattal ellátott láncokat szabad használni. A láncokat csavarral, kötéllel stb. összekapcsolni nem szabad.</p> <p>8.15.9. Egyengetéskor a húzóató láncokat hegesztőláng nem érheti.</p> <p>8.15.10. A húzóató láncok és támaszok környezetében azok terhelésekor 1,0 m távolságon belül tartózkodni tilos.</p> <p>8.16. <i>Hűtőjavítás, tüzelőanyag-tartály-javítás</i></p> <p>8.16.1. A tüzelőanyag-tartályok tartalmát kiserelés előtt ki kell szivattyúzni, vagy más hasonló biztonságos módon ki kell üríteni. A tüzelőanyag-tartály kiürítése a leeresztő csavar kicsavarásával nem megengedett.</p> <p>8.16.2. A tüzelőanyag-tartályok ürítése olyan munkahelyen végezhető, amely – természetes vagy mesterséges úton jól szellőztetett, – nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munkavégzés veszélyességi övezetében nincs, – csatornanyílás, akna, lejáró stb. legalább 3 m-es körzetében nincs,</p> | <p>– a tüzelőanyag tárolásra alkalmazott zárható, törhetetlen tartályokat tartalmaz. A motorbenzin műanyag tartályban nem tárolható.</p> <p>8.16.3. Tüzelőanyag-tartályok hegesztése vagy nyílt lánggal való forrasztása csak vízzel vagy egészségre nem ártalmas semleges gázzal töltött állapotban engedélyezett.</p> <p>8.16.4. Tüzelőanyag-tartályok mosását és gázmentesítését erre a célra kijelölt és kialakított munkahelyen szabad végezni.</p> <p>8.16.5. A hűtővíz leeresztését erre a célra rendszeresített edénybe kell végezni.</p> <p>8.17. <i>Autófényező munkák</i></p> <p>8.17.1. A festőanyagokat tárolni erre a célra kijelölt külön helyiségben szabad.</p> <p>8.17.2. A csak szárításra kialakított helyiségben festékfelhordást végezni tilos.</p> <p>8.17.3. A festőhelyiségben kizárólag a felhordásra kerülő anyagmennyiség tárolható.</p> <p>8.17.4. A gépjárművek felső részének festése munkavállányról történik. Kétágú létra nem használható.</p> <p>8.17.5. Festéskor a festőhelyiségben csak a festési munkát végző dolgozó(k) tartózkodhat(nak).</p> <p>8.17.6. A festőhelyiségben és szárítóban csak vezetőképes vagy antisztatikus felső- és alsőruha, valamint lábbeli viselhető.</p> <p>8.17.7. Amennyiben technológiai utasítás kötelezővé teszi, megfelelő védelmet és biztonságot nyújtó egyéni légzésvédő eszközt kell biztosítani.</p> |
|---|---|---|

A rendelet teljes szövege az Autótechnika Internet Nagyrúháza (www.autotechnika.hu) 38. emeletén (vállalkozási segédletek) a rendeletek osztályban olvasható.