



- | 47 Skoda Superb karosszériája 2. rész
- | 52 Trükkös lopás

- | 54 Autorobot-újdonságok a frankfurti Automechanika kiállításon 2. rész
- | 56 A Saint Gobain Securit hírek

Skoda Superb

2. rész

B5, Typ 3U

Folytatjuk a Skoda Superb karosszéria szakszerű javításához szükséges technológiai rajzok közlését, a képek karosszerialakatosok számára önmagukért beszélnek, így „képeskönyvünket” nekik ajánljuk.









